
PULPIT MOSTER
WIDOK OD GÓRY
<FRONT TYŁ>
+V PODŚW.(OPCJA)
GND
-LED PRACA
-LED AWARIA
+LED PRACA
+ LED AWARIA
+ COMM.COMPUT
START SILNIKA
STOP SILNIKA
OBROTY MINI
+ OBROTY
- OBROTY
[+] INC. ASCER
[-] DEC. ASCER
STEROWANIE KONTROLEK
PULPIT STEROWANIA RĘCZNEGO
MODUŁ PSM / PCM
KOMPUTER
POJAZDU
ZAPAL
ZGAŚ
NOMINAL
+OBROTY
-OBROTY
+COMM.KOMPUT.
PODŁĄCZENIE AUTOMATYCZNGO
STABILAZATORA CIŚNIENIA
"ASCer v1.0" oraz pulpitów serii MoSTER
PRACA BEZ URZĄDZENIA ASCER:
SYGNAŁ "+COMM.KOMPUT" WPIĄĆ
BEZPOŚREDNIO W MOSTER
8 - DODAWANIE OBROTÓW
7 - ODEJMOWANIE OBROTÓW
6 - WYJSCIE SYGNAŁU WSPÓLNEGO DLA STER. RĘCZNEGO
5 - WEJŚCIE SYGNAŁU WSPÓLNEGO Z KOMPUTERA
4 - MASA CZUJNIKA CIŚNIENIA (SYGNAŁ PRĄDOWY 4-20mA)
3 - +12V DLA CZUJNIKA CIŚNIENIA
2 - GND ZASILANIA
1 - +24V ZASILANIE
ASCer v1.0
(WIDOK Z GÓRY)
I
+
ZASILANIE
CZUJNIK CIŚNIENIA
NP. SIEMENS SITRANS 7MF1562-3CD00 , 0...20, Bar , 4...20mA , 10...30V.D.C.
Title
Podłączenie sterowania obrotami w pojazdach
Size
B
Number
v2.0 (21.06.2008)
Revision
ProTech
Date:
15-Dec-2015
Sheet of
File:
E:\Prototypy\Protel\MOSter\Moster.Ddb
Drawn By:
Adrian Kuglin